

CNC画像測定機 クイックビジョンシリーズ


非常停止解除手順について

概要

画像測定機使用中に意図的、もしくは誤って非常停止ボタンを押してしまった時の復旧方法をご説明いたします。




非常停止ボタン



- 1: 非常停止ボタン
- 2: ステータス表示
- 3: パワーボタン(本体電源投入)

・他操作部の解説につきましては
納入時同梱のハードウェアガイド
を参照ください

非常停止解除フロー



ご案内

本作業内容で改善しない場合は、恐れ入りますが
弊社カスタマーサポートセンターまでご連絡を
お願いいたします

ミットヨ・カスタマーサポートセンター

050-3786-3214